⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出關公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 - 132113

@Int\_Cl\_\*

識別配号

庁内整理番号

個公開 平成1年(1989)5月24日

H 01 L 21/02 21/78 C-7454-5F M-8831-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5質)

母発明の名称

ウエハマウント装置

②特 顧 昭62-291367

**郵出 顧 昭62(1987)11月17日** 

切発 明 者 竹 内.

利夫.

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社北伊丹

製作所內

切出 腳 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 井理士 大岩 增雄 外2名

### 明細古

1、発明の名称

ウエハマウント空間、

- 2、特許請求の毎囲
- (1) 上釜と、ウェハステージを有する下釜との間 に接着テープを挟持して、この接着テープをウェ ハステージ上に配置したウエハに貼着するウエハ マウント装置において、

前記上盤のほぼ中央部に特無口を設けるとともに、この給気口に下盤内の気圧より高圧の加圧気体の供給素を接続したことを特徴とするウエハマウント装置。

3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、IC、LST等の集積回路の組立工程中にその基板となるウエハに接着テープを貼着するウエハマウント装置に関する。

(従来の技術)

ウェハの研磨やダイジング等の加工に備えてウ エハ強度を高めるために、 ウエハに接着テープを 貼着するウエハマウント装置が用いられている。

従来のウェハマウント装置を第4回および第5回により提明すると、1はウエハ、2はウエハステージ、3は接着テープである。4は上登、5は上登4の給排気管で、6は下後、7は下登8の給排気管である。

これらの始携気管 5 , 7 は、それぞれ真空ポンプと大気への差温口とに切り換え可能に接続されている。

かかるウエハマウント装置は次のように作動する。. . .

まず、ウエハ 1 がウエハステージ2上に、また接着テープ3 が上蓋 4 と下姿.8 との間の所定の位置にセットされる。

次に、上盤4と下任6とを上下に近接移動(第 4回の矢印A、B)して接着テープ3を挟み、上 盤4と接着テープ8とで構成される空間(以下、 上空間ひという。)と、下後6と接着テープ3と で構成される空間(以下、下空間しという。)と をそれぞれ気密状態とする。

## 持期平1-132113 (2)

こののち、下空間した真空に、上空間Uを大気 住として、上下空間U、Lの内圧差で接着テープ 3をウエハ1側に対曲させるのであるが、その場合、まず上笠用給排気管5と下釜用給排気管7と から同時に排気し(第4回の矢印C、D)、前記 の技者テープ3の両側の空間を真空状態にする。

これは、下空間しにのみ真空ポンプPの真空引 まを作用させると、真空ポンプPの配動が接着テ ープ3の挙動に影響を与え、接着テープ3が放打っ たり、あるいは接着テープ3が必要以上に下方へ 引かれるといった不都合を防止するためである。

このようにして、上下西空間U、しが所定の真空度に減圧された後、下笠用粉排気管 7 を閉止して同時に上釜用粉排気管 5 を大気への遅速口に接続することによって、上空間Uを徐々に粉気(第4 世の矢印む)する。

すると、第5回に示すように、接着テープ3は その両側の上下空間U.Lの内圧基によってウェ ハ1の方へ調曲し、ウェハ1の中央部より徐々に 外層へと貼り合わされていく。

エハの取り出しを容易にするといった改長が困寒 であった

本発明は、上記事情に思みてなされたものであって、 英空ポンプを用いないでウエハマウント 装置を接成することによって、装置を安価にし、かつ、前記の処理効率を基めることを目的としている。 (問題点を解決するための手数)

そのため、本発明は、上盤と、ウエハステージ を有する下盤との間に接着テープを挟持して、こ の接着テープをウエハステージ上に配置したウエ ハに貼着するウエハマウント装置において、前記 上釜のほぼ中央部に給気口を設けるとともに、こ の給気口に下笼内の気圧より英圧の知圧気体の供 結製を接続したものである。

### (作用)

上紀線成のウエハマウント装置において、加圧 気体の供給減から上盤内部に加圧気体を吹き込む と、接着テープは加圧気体の吹き付け力によりウ エハ側に減速して変ウエハに接着する。この場合、 上盤内の空間には加圧空気を吹き込むだけで、従

このように、近来のウエハマウント装置では、 真空ボンプの設置が必要で、この真空ボンプによ る真空度を制御する装置を含めると、全体の機構 が複雑化して高価となる。

しかも、従来の装包では、真空ボンブで接着テープの両側となる上下空間 U.Lの望気を一足、 排気した後に上空間 Uに給気して接着処理を行っ でおり、排気と給気との 2 数の工程が必要で、こ れらの工程が時間を要するものであるため。処理 効率を高くできなかった。

また、下生は上後と関様にその内部を一旦真空 とするため、気器に構成する必要があり、それだけ製作が面倒となるばかりでなく、ウエハステージをこの下差と一体の構造にしなければならず、ウエハステージを下差に対して上下動させて、ウ

来のような2款の工程を必要としない。

また、加圧気体の供給減としては、工場等の生産ラインに含値されている高圧エアラインを利用 すればよい。

また、下釜の内配は大気側に速温させておいて よく、特に気雷性を考慮する必要がない。

したがって、下並に対してウエハスチージを昇 降可能とすることができる。

### (実施例)

以下、本発明の実施例を図面を参照して詳細に 説明する。京1回において、11はウエハ、12 はウエハステージ、13は接着チープである。

1.4 は上塗、1.5 は上塗用給排気管、1.5 は下 釜であり、上塗1.4 おはび下鉄1.6 は第1回に矢 印0.Hで示すように昇降可能に構成されている。

また、上後14のほぼ中央には、上後用的辞気 費15(本発明でいう供給口に放当する)が形成 され、この上後用給訴気管15は下盤16に設け られたウエハステージし2の中央を指向してその 先端を下向きに突出させてある。下盤16の底率

## 特別平1-132113 (3)

は特に気密にする必要がなく、大気側に開放して おいてよい。

これは、技者テープ 13をウエハ 11の中央から技者を開始させることによって、ウエハ 11に技者とた技者テープ 13のしわの発生を防止するためである。

そして、この上袋用給排気管1.5にはエア供給 管のようなエア供給原Aが接続されて、大気圧よ りゃや高圧のクリンエアが加圧気体として供給さ れるようになっている。

前記のウエハステージ 12 は下登 16 に対して 運宜の手数により昇降可能(第1回の矢印P)に 構成されている。

このように特成されたウエハマウント装置は次のように作動する。

第1図の状態から、上差14と下差16とを上下に移動(第2図の矢印M,N)し、第2図に示すように披着テープ13を挟み、接着テープ13 と上後14との間、すなわち上空間Uを気密状態とする。

3 の延力がその接着テープ 1 3 をウエハ 1 1 に押 し付けるように作用するので、その接着テープ 1 3 が不測にウエハ 1 1 から剝がれることがない。

また、ウエハ11とこれに貼り付いた接着テープ13が下釜16より高い位置にあるから、ウエハ11の取り出しが下釜16に邪魔されずに容易にできる。

### (効果)

以上説明したことから明らかなように本発明によれば、従来必要であった真空ポンプを用いず、工場等に常備されている高圧エアラインを利用できるから、複雑な装置を使用せず、安価に実施することができ、しかも従来のような排気と給気との2般の工程が不要で、加圧気体の吹き込みだけで終むから、接着に要する時間を大幅に短縮し、処理効率を向上することができる。

さらに、下途は特に気密とする必要がないから、 その分、 製作が容易となるばかりでなく、ウエハ ステージを下釜に対して昇降させる機構を採用し て、接着後のウエハの取り出し等の処理を容易化 をして、上鉄用給排気管15より一足の圧力で、 換着テープ13のウェハステージ12の中央部に 対応する配分に空気を吹き付ける(第2図の矢印 P)。この空気の吹き付け力で、第3図に示すよ うに接着テープ13はウェハ11側に満曲する。 このとき、同時にウェハステージ12を上盤14 および下釜し8に対して上側(接着テープ13と ウェハ11とが接触する方)へ相対的に移動させ (第3図の矢印Q)、第3図のようにウェハ11 の全面への接着チープ13の貼着が完了する。

接着テーブ13の貼着が完了すると、上並用給 排気費15からの圧縮空気の供給が停止され、そ の後、内圧を大気に放出して上壁14と下壁16 とが分離され、処理の済んだウェハ11が取り出 される。

このように、上笠用給排気管15からの圧縮弦 気の吹き付けとともに、ウエハステージ12を上 好させるので、全面接着まで時間がかからない。 また、貼り付けが完了した時点ではウエハ11が 下鉄16より上位に上昇しており、接着テープ1

することが可能となる。

### 4、図面の簡単な説明


第1回は本発明の一実施例のウエハマウント装置の作動的の状態を示す断面面、第2回は同実施例の加圧状態を示す断面面、第3回は同実施例の ウエハステージの動作を示す断面面、第4回は従 米別のウエハマウント装置の排気状態を示す断面 面、第5回は関従来例の加圧状態を示す断面面で ある。


4.14…上釜、2.12…ウエハステージ、6. 16…下釜、3,13…接着テープ、1,11…ウ エハ、15…供給口。

なお、図中、飼一の符号は同一または相当年分 を示す。

代限人 大岩塘雄

## 特開平1-132113 (4)





## 特開平1-132113 (5)

